



te îndrum

Lucrările efectuate în cramă

■ Întâmpinarea muncitorilor sezonieri din viticultură



BINE ATI VENIT !

Tocmai ați fost angajat(ă) pentru a efectua lucrări într-o cramă. Iată câteva sfaturi care vă vor permite să lucrați în cele mai bune condiții de securitate cu puțință...

Reguli generale

- Respect organizarea și consemnele de securitate din cramă.
- Respect Codul rutier în timpul deplasărilor pe care le efectuez și pe lângă cramă.
- Nu conduc nici un tractor dacă nu am o autorizație în acest sens.
- **Sunt atent la vehicule și la utilaje :** mă dau la o parte în momentul recepționării recoltei.



Înainte de a veni la muncă

Iau un mic dejun copios.



Port încălțăminte de securitate stabilă și închisă precum și haine adaptate (care nu sunt largi).




Nu port bijuterii.

La locul de muncă

A • Utilizarea utilajelor

Opresc utilajul dacă apare un incident sau un accident.

Nu intervin la nivelul materialului decât dacă este oprit de tot în cazul unui blocaj.



Respect consemnele de securitate în momentul utilizării utilajelor : tăcitoare, pompă, șurub tip melc, bandă de îmbuteliere, zdrobitor, presă ...

B • Mediul de lucru


Atenție la căderi de la înălțime în momentul în care realizați lucrări deasupra cisternelor de inox: turnare, pompare, sifonare.



Atenție la riscurile de alunecare ; punctele de trecere trebuie să fie menținute curate și degajate de alte obiecte.



Atenție la căderile de la înălțime : trebuie să pun imediat la loc capacele și sitele de pe rezervoarele deschise.



Nu intervin la nivelul instalației electrice fără abilitare în acest sens. Respect consemnele date.

C • Dioxidul de carbon (CO₂)



RISC MORTAL

CO₂-ul este un gaz incolor și inodor. El ia locul oxigenului în aer.




Asfixiere gravă	5 secunde	15 secunde	3 minute	5 minute
Rezultat	Tulburări	Pierderea cunoștinței	Sechele neurologice	Moarte cerebrală
Creier				

1 • Înainte de a intra în cramă

Nu intru în cramă fără autorizația responsabilului meu.
Respect consemnele de securitate : aerare, ventilație, evacuare.



2 • În momentul golirii cisternei



Cisternă cu doi robinete

Nu lucrez niciodată singur.

EXISTĂ RISCUL DE ASFIXIERE


O cisternă trebuie să fie ventilată puternic și mult timp înainte de a pătrunde în ea (în vederea evacuării CO₂-ului și a vaporilor alcoolici), ventilație care trebuie să dureze între 30 și 45 de minute.



3 • În cazul în care se produce un accident

A

NU INTRAȚI ÎN CISTERNĂ



B

Nu intervin decât dacă am făcut formarea SST* și formarea utilizării echipamentului ARI**.

C

Mă echipez cu un ham și cu un aparat de respirat izolat (ARI) înaintea oricărei intervenții.



* SST: Persoană capabilă să acorde primul ajutor la locul de muncă

** ARI: Aparat de Respirat Izolat

D • Utilizarea produselor chimice



Nu utilizez produse chimice decât dacă sunt autorizat(ă) ;
port echipamentele de protecție adaptate :

SO₂
(dioxid
de sulf)



tip E

Sodiu



tip P2

Filtrarea



tip P2 - P3

E • Manutențiune

Pentru a ridica greutate
importante, mă poziționez
în mod adecvat.





ÎN CAZUL APARIȚIEI UNUI ACCIDENT

Iau legătura cu șeful de echipă sau cu responsabilul pentru acordarea primului ajutor.



Este important să știi unde se află trusa de acordare a primului ajutor.

Responsabilul cu Acordarea Primului
Ajutor la Locul de Muncă (Tel.):

Șeful de echipă (Tel.):

15
Urgente
medicale



18
Pompierii



112
Centru de
acordarea
primului
ajutor



buna
treaba...



Servicii Sănătate-Securitate la Muncă ARCMSA Auvergne-Rhone-Alpes

MSA Ardèche Drome Loire	Tél. 04 75 75 68 67
MSA Ain-Rhone	Tél. 04 74 45 99 90
MSA Alpes au Nora	Tél. 04 79 62 87 71
MSA Auvergne	Tél. 04 73 43 76 54



sănătate
familie
pensie
servicii

Esențialul & și chiar și mai mult